



דף הנחיות כללי עבור הזמנת סד כירורגי

רופא נכבד,

אנו שמחים על שבחרת להיעזר בשירות הסדים הכירורגיים של אלפא ביו. **חשוב!** הקפדה על מודלים מדויקים ושלמים (על פי ההוראות המפורטות מטה) לצד צילומי CT תקינים ומדויקים, הם המפתח לסד כירורגי מדויק וניתוח מוצלח. רכיבים אלו מהווים את מקור המידע לייצור הסד הכירורגי.

הזמנה ורישום לשירות:

אנו מבקשים תמיד כשלב ראש להכניס הזמנה ולמלא כמה שיותר פרטים כך שנוכל ביחידה להבין את המקרה הקליני, לפעול ולייעץ בהתאם. יש להרשם לשירות באתר: Alphabiodigital.alpha-bio.net לאחר הרישום לשירות יש להזין הזמנה דרך האזור האישי. באזור האישי תוכלו לראות את סטטוס כל ההזמנות ובנוסף ניתן לקבל גם עדכונים ב-SMS או במייל לגבי כל שלב מרגע ההזמנה עד משלוח הסד אליך.

להלן מספר הנחיות כיצד לבצע ולטפל במטבעים לצורך יצור סד כירורגי:

1. המטבע להילקח ע"י פאטי & ווש בשני שלבים (two step), ולא כמטבע חד שלבי סנדוויץ' (one step).
2. יש להנחות את מעבדת השיניים לצקת את המודלים מגבס סוג (Type - 4) Type-4 - high strength/low expansion dental stones
3. יש להנחות את המעבדה לארוז את המודלים בצורה נאותה כדי שלא ישברו/ינזקו בזמן המשלוח.
4. לחילופין ניתן לשלוח מטבע אלינו ואנו נעשה את מודל הגבס.

הנחיות לצורך צילום CT

1. יש לבקש מן המטופל להודיע למכון ה-CT כי הצילום הוא למטרת Guided Surgery וכן לציין את הלסת המבוקשת.
2. יש להנחות את מכוני הצילום להקפיד לשמור על מרווח בין הלסתות בזמן הצילום. ניתן להשיג זאת ע"י סגירת לסתות המטופל על זוג וואטרולים (DENTAL COTTON ROLLS) או כל אביזר אחר שאינו רדיו אופקי וישאיר את לסתות המטופל עם רווח וללא תזוזה.
3. **במקרים מורכבים** בהם יש חוסר שיניים מלא או משמעותי והשיניים הקיימות מרוכזות בסגמנט אחד (קדמי/ צידי) ולא מפוזרות על פני כל הלסת, רצוי ליידע את צוות הטכנאים בסוג ההשתלות ו/או השיקום המבוקש, וברור באם יש צורך באביזר שיהיה ברשות המטופל בזמן צילום ה-CT, ובכך למנוע את הצורך לשלוח את המטופל לצילום חוזר. למקרים אלו אנא צור/י קשר לייעוץ בטלפון: 074 - 7256697
4. **במקרים בהם יש למטופל תותבת אקריל** (ללא רשת חיזוק מכל סוג וללא ריפוד רך) ישנה אפשרות לאחר בדיקה שהתותבת יציבה בפה (במידת הצורך ניתן לרפדה ע"י אקריל בלבד) למקם 6 נקודות גוטה (בחלק הפלאטינלי/ לינגואלי) מעט מתחת לחלק הצווארי של השיניים, ולשלוח את המטופל לצילום עם התותבת. בנוסף יש לצלם בנפרד רק את התותבת כאשר היא (התותבת) מוגבהת מהמשטח בעזרת קוביית קלקר (או קרטון). במקרה זה אין צורך במודלים מגבס. **הערה:** ניתן לראות הדמיה מפורטת בחלק ההדרכות באתר האינטרנט של השירות.
5. **במידה ולמטופל יש תותבת המכילה שלד מתכתי** כלשהו, ניתן להכין העתק (Duplicate) של התותבת מאקריל בלבד וללא צורך בהעמדת שיניים וההליך המקובל להכנת תותבת. גופים מתכתיים בהדמיית CT יוצרים רעש אשר לא מאפשר לעבד את הסריקה כראוי.

לחברת אלפא ביו טכ מערך של טכנאים רופאים ואנשי מקצוע לעזור ולתמוך בכל נושא הקשור בהשתלות באמצעות סדים כירורגיים. אנו מבקשים לא להסס ולפנות בכל שאלה לצוות הטכנאים של אלפא ביו בטלפון: 074 - 7256697 או במייל: GuidedSurgery@alpha-bio.net

בברכה,

צוות מחלקת דיגיטל אלפא ביו טכ.

